
LE 15|15
VPR 15|15
VPR 10|10
LE 15|15
RI 10|10
EE *5
RI 10|10
LE 20|20
LE *A*A
LE 20|20
VP 20|20
LE 20|20
RI 10|10
RI 10|10
LE 20|20
RI 10|10
LE 15|15
LE 12.5|15
LE 15|15
LE 15|15
LE 15|15
DP 9|9
LE 15|15
LE 15|15
DP 9|9
DP 9|9
DP 9|9
LE 15|15
PN *3
DP 9|9
RI 10|10
VPR 20|20
PR *1A
LE 15|15
VPR 20|20
VP 20|20
LE 15|15
LE 15|15
MH *2
LE 15|15
VPR 15|15
VPR 15|15
RI 10|10
VPR 15|15
DP 9|9
RI 10|10
ZPP *1B
RI 10|10
VPR 15|15
RI 10|10
VP 30|30
PR *1A
VPR 15|15
DP 9|9
RI 10|10
EE *5
LE 8.50|8.50
MH *2
PN *3
LE 8.50|8.50
LE 100|100
VPR 20|20
RI 10|10
VPR 20|20
MH *2
VPR 20|20
PN *3
RI 10|10
ZPP *1B
RI 10|10
VP 30|30
PR *1A
RI 5|5
VPR 15|15
LE 15.5|15
LE 65.5|15
VPR 15|15
VP 30|30
RI 10|10
MH *2
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50
VPR 10|10
VP 30|30
RI 10|10
RI 5|5
FC 20|20
MH *2
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50
LE 8.50|8.50